1110002 | Tourne à gauche corps en zamac ESSENTIAL

Tourne à gauche en zamac, permet l'entrainement des tarauds et des extracteurs par leurs carrés. Bonne transmission du couple. Usage manuel.

Machines

Code	EAN	Description	L	QTY	PCB
11100120110	3221910007492	PORTE-TARAUDS Ø N°1.5 M3-M12		1	1
11100120412	3221910007508	PORTE-TARAUDS Ø N°2 M4-M12		1	1