

1T52044 | Corona HSS con guía y expulsor ESSENTIAL (Tubo colgante)

Uso en acero de poco espesor, chapas, acero inoxidable, aluminio, PVC, IPN, etc. PPara todos los trabajos de mecánica, carrocería, electricidad y fontanería.




- Acero rápido
- Expulsor



Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza
- + Expulsor: para un trabajo rápido y continuo. ➡ Permite la rápida evacuación de la viruta en el taladrado de chapas finas.

Codigo	EAN	Ø	Altura de la hoja	Cad	PCB
XT505240001	3221912219657	16	8	1	1
XT505240002	3221912219688	18	8	1	1
XT505240003	3221912219695	20	8	1	1
XT505240004	3221912219701	22	8	1	1
XT505240005	3221912219718	24	8	1	1
XT505240006	3221912219725	25	8	1	1
XT505240007	3221912219732	26	8	1	1
XT505240008	3221912219749	27	8	1	1
XT505240009	3221912219756	30	8	1	1
XT505240010	3221912219763	32	8	1	1
XT505240011	3221912219770	35	8	1	1