


Vaso para apriete magnético: uso en atornilladores clásicos.



■ mango de cambio rápido

Máquinas



Características



Propiedades y beneficios

- + Mango hexagonal de cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➔ Permite un cambio rápido de herramienta sin necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril.

| Codigo | EAN | Nº | Ø tornillo | l | maxi Nmm | Cad | PCB |
|-------------|---------------|-----|------------|----|----------|-----|-----|
| 11501920600 | 3221910115296 | N6 | | 38 | | 1 | 3 |
| 11501920700 | 3221910115302 | N7 | | 38 | | 1 | 3 |
| 11501920800 | 3221910115319 | N8 | | 38 | | 1 | 3 |
| 11501921000 | 3221910115333 | N10 | | 38 | | 1 | 3 |
| 11501921200 | 3221910115357 | N12 | | 38 | | 1 | 3 |
| 11501921300 | 3221910115364 | N13 | | 38 | | 1 | 3 |
| 11501920001 | 3221910899462 | | | | | 6 | 1 |