

■ Acero rápido 5 % Cobalto



**Máquinas**



**Aplicacións**



Madera

**Características**



**Propiedades y beneficios**

- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➔ Para uso general en metales hasta 1200 N/mm<sup>2</sup>.

**Données de gestion :**

PCB : 1 / Kilogram. : 0,021 / Dimensions : 0165x0050x0010 mm / EAN : 3221912336804